

Stårup bro ødelagt af vandmasser.



Natten til den 14-8-1994 gik et kraftigt tordenvejr over egnen. Over Stenderup, Lundtofte, Tved, stod tordenvejret nærmest stille, og i løbet af 2 timer faldt der over hundrede m.m. regn. Det bevirkede, at regnvandet skyllede halm med fra marker og fik Stårup bæk til nærmest at blive en flod, og hen på morgenstunden blev broen mellem Stårup og Stenderup Fællesmark undermineret, og som det ses på billedet, skyller vandet igennem på begge sider af broen. Heldigvis opdagede Hans Karkov, Stårupvej 12, det skete og fik alarmeret myndighederne, som spærrede vejen af. Broen var fra ca. 1932. (billedet taget kl. 7.00)



Billede efter at vandstanden var blevet normal. Der gik 2 måneder, før den nuværende bro blev etableret.